

Presostato con adaptador de tuberías

IS10E - **30** **W** **03** - **A**

q W e r

- Semi-estándar: seleccione uno de cada de la a la d.
- Símbolo de semi-estándar: Cuando se requiera más de una especificación, indíquelas en orden alfanumérico.
- Ejemplo) IS10E-30N03-6PRZ

		Símbolo	Descripción			q
W	Tipo de rosca	—	Rc			Tamaño del cuerpo
		N (Nota)	NPT			20 30 40
		F (Nota)	G			
		+				
e	Tamaño de conexión	01	1/8			
		02	1/4			
		03	3/8			
		04	1/2			
		06	3/4			
		+				
r	Semi-estándar	a Rango de presión de regulación	—	0.1 a 0.4 MPa		
		6 (Nota 1)		0.1 a 0.6 MPa		
		+				
		b Longitud de cable	—	0.5 m		
		L		3 m		
		Z		5 m		
		+				
r	Semi-estándar	c Unidad de presión de la placa de medición	—	MPa		
		P (Nota 2)		Escala doble MPa/psi		
		+				
r	Semi-estándar	d Posición demontaje	—	Derecha		
		R		Izquierda		

Nota 1) El rango de presión de regulación de 6P (L, Z) es 0.2 a 0.6 MPa (30 a 90 psi).


Nota 2) Para los tipos de rosca NPT.

Características técnicas

Fluido	Aire
Temperatura ambiente y de fluido	-5 a 60°C (sin congelación)
Presión de prueba	1.0 MPa
Presión máx. de trabajo	0.7 MPa
Rango de presión de regulación (en OFF)	0.1 a 0.4 MPa
Histeresis	0.08 MPa o menos

Características de presostatos

Configuración del punto de contacto	1a
Capacidad máx. del punto de contacto	2 VA (AC), 2 W (DC)
Tensión de trabajo: AC, DC	100 V o menos
Corriente máx. de trabajo	12 V a 24 V AC, DC: 50 mA 48 V AC, DC: 40 mA 100 V AC, DC: 20 mA



Modelo Nota 1)	Tamaño de conexión	A	B	C	D	E	Modelo aplicable
IS10E-20 □01-A	1/8						
IS10E-20 □02-A	1/4	29.8	66.3	55.3	28	16	AC20 □-A
IS10E-20 □03-A	3/8						
IS10E-30 □02-A	1/4						
IS10E-30 □03-A	3/8	31.8	72.8	58.8	30	13	AC25 □-A, AC30 □-A
IS10E-30 □04-A	1/2						
IS10E-40 □02-A	1/4						
IS10E-40 □03-A	3/8						
IS10E-40 □04-A	1/2						
IS10E-40 □06-A	3/4						

Nota 1) □ en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.

Nota 2) No se puede montar en el modelo AC40 □-06-A.

La unidad modular requiere interfaces separadas.

El presostato del modelo AC40 □-06-A se puede montar atornillando IS10-01 en el adaptador de tuberías E500- □06-A-X501 (con rosca Rc 1/8 en la cara superior). Los productos con presostato premontado están disponibles bajo demanda. Consulte su disponibilidad con SMC.